Схема электрическая подключений



Примечания :

1. Марка и сечение кабельных линий указаны в кабельном журнале .
2. Способ прокладки кабельных линий и установки оборудования указаны в общих данных .

Примечания к работе Z-022:

1. К2-К3- Включение (выключение) питания ИПА
2. К5-К6 - Сброс извещения о пожаре

В дежурном режиме оба реле должны быть включены (замкнуты перекидные контакты)

						-АПС		
						Распределительный центр		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП						Реконструкция автоматической пожарной сигнализации основного склада	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.							Р	3	
Разработал									
						Схема электрическая подключений			
Нач.отд.									